


P326MV MAX クイックスタートガイド


組み立て手順

警告:本製品の組み立てを行う際は広く、平らな場所で組み立てを行ってください。 不安定な場所で組み立てを行った場合、モニターが倒れてしまう恐れがあります。


1. 緩衝材からスタンドとベースを取り出します。



2. 取り出したスタンドとベースを組み合わせ、 ベースの下部に固定されているクイックリリースネジで スタンドとベースを固定してください。



3. 組み立てたスタンドとベースを、液晶パネル面を下に向けたまま パネル背面の中央の窪みにはめ込みます。スタンドのツメが パネル背面と合うように斜めに挿入し固定してください。 モニターを持ち上げる際、液晶の画面部分に触れないようご注意ください。



4. 以上で組み立て完了です。


VESAマウント取付

本製品はVESAマウントの取付に対応しています。 取付の詳細についてはクイックスタートガイドに 記載されているQRコードを読み取り、ご確認ください。

※VESAマウンターは市販品をご用意ください

OSD(設定画面)操作ボタンについて

液晶パネル背面のOSD操作ボタンで ショートカット操作や、OSDを表示することができます。



- 1 メニューボタン: OSDを表示、決定
- 2 右ボタン:メニューを右に進む、ショートカット操作
- 3 下ボタン:メニューを下に進む、ショートカット操作
- 4 左ボタン:メニューを左に進む、OSDを閉じる
- 5 上ボタン:メニューを上に進む、ショートカット操作
- 6 電源ボタン: モニターの電源オン/オフ

※白LED点灯:正常に動作しています

※赤LED点灯:映像信号が出力されていないか、正常に接続されていません

※ショートカット操作はOSD設定から変更することができます

その他、製品情報や詳細なご使用方法についてはこちらのURL または下部のQRコードからご確認ください。

https://www.links.co.ip/item/titan-armv-p326mv-max/


ケーブルの接続方法について

警告: ACアダプターおよびACケーブルを しっかりと奥まで接続した後、 コンセントへ接続してください。

ご利用いただく映像入力端子に ケーブルを接続し、お手持ちの 映像出力端子に接続してください。

DisplayPortケーブル以外の ケーブルは付属していません。 必要に応じてHDMI等のケーブルを 別途ご用意ください。


DisplayPortケーブル



ベース

AC ケーブル

内容物



AC アダプター





本製品の保証には購入証明書(レシート・納品書)が必要です。製品の保証規定についてはホームページをご覧ください。 製品サポートは販売店またはホームページのお問合せフォームへお問い合わせください。

本製品を設置する際は、必ず平坦な場所へ設置してください。不安定な場所へ設置した場合、モニターが倒れる恐れがあります。 液晶パネルの取り扱いは十分注意してください。強い衝撃が加わると、破損する恐れがあります。

液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合があります。

同じ画像を長時間表示すると表示面にシミヤムラ、焼き付きが発生する場合があります。

HDR機能を使用する際は、モニターと接続機器の両方でHDR設定を有効にする必要があります。

液晶パネルのクリーニングの際は柔らかい布で軽く乾拭きしてください。

汚れが酷い場合は、柔らかい布に少量の水をしめらせて拭き取り、最後に乾いた布で軽く乾拭きしてください。 アルコール、シンナー等の消毒薬は液晶パネル面をいためるため使用しないでください。

製品情報・詳細



Titan Army 国内正規販売代理店



製品サポートフォーム https://otoiawase.jp/do/public/form/links55/1/

株式会社リンクスインターナショナル https://www.links.co.jp/