

msi™

Z77 MPower OC 保証

【Z77 MPower オーバークロック保証規定】

- 本規定は Z77 MPower 【以下本製品】のみを対象とします。
 - 本規定は通常の製品保証規定に加えオーバークロック（※以下 OC と略）時の本製品の故障について保証を行うものであり、OC 時の性能や安定動作等を保証するものではありません。
（これらは一般的に組み合わせるパーツや電源環境などにも左右されます）
 - 本製品の外箱と保証書、レシート等の購入証明は本保証を受ける為に必要ですので大切に保管願います。
 - 保証の範囲
添付の製品保証書および弊社 Web（下記 URL）に記載の保証規定を基本とし、“OC”に関する部分のみ本規定を優先して適用します。
※エムエスアイコンピュータージャパン株式会社 製品保証規定
<http://www.msi-computer.co.jp/support/rule.html>
 - 製品保証期間
通常の保証規定に準じ、お買い上げの日から 1 年以内となります。
 - 本規定の適用／不適用一例
 - UEFI-BIOS が飛んだ
（チップの破損を伴わない）→ **適用範囲内です**
（チップの破損を伴う）→ **適用範囲外です**
※チップの破損とは、外観に変化を伴う損傷のことを指します。（以下同様）
 - UEFI-BIOS の設定値を変更し OC 状態で起動不可になった
（チップの破損を伴わない）→ **適用範囲内です**
（チップの破損を伴う）→ **適用範囲外です**
 - 水冷キットを購入・装着し OC 状態で起動不可になった
（チップの破損を伴わない）→ **適用範囲内です**
（チップの破損を伴う）→ **適用範囲外です**
（水冷キットからの液漏れ）→ **適用範囲外です**
※修理ご依頼の際は CPU ソケット等をご購入時の状態に戻してからご送付願います
 - LN2（液体窒素）使用中に結露が原因で動かなくなった
→ **チップ破損の有無に関わらず適用範囲外です**
 - OC 状態で予想より性能が悪い・動作周波数が上がらない
→ **適用範囲外です**
 - OC 状態で使用しているうちに性能が低下した
→ **適用範囲外です**
- 詳細は、弊社ホームページ「Z77 MPower オーバークロック保証規定」をご覧ください。

■修理ご依頼方法

修理ご相談・ご依頼に関しては別途、販売店様店頭あるいは弊社正規代理店サポート窓口にて承っております。保証期間中に修理をご希望の際は、製品添付の保証書にお買い上げ日と販売店様名の記入（販売店様発行のシールも可）がある事をご確認願います。保証書に何も記載がない場合は改めて販売店様にて捺印をお願いされるか、販売店様でのご購入を証明できるもの（レシート・納品書等 コピー可）の添付をお願い致します。
<http://www.msi-computer.co.jp/support/index.html>