



組み立て手順

警告：本製品の組み立てを行う際は広く、平らな場所で組み立てを行ってください。
不安定な場所で組み立てを行った場合、モニターが倒れてしまう恐れがあります。

1. 緩衝材からスタンドとベースを取り出し、スタンドとベースの溝を合わせて
スタンドの印がベースと一致していることを確認して差し込みます。



2. 液晶パネル面を下に向けたまま、液晶パネル背面の下部にスタンドを接続し、
スタンドがしっかりと固定されていることを確認してください。
モニターを持ち上げる際は液晶画面部分に触れないよう注意してください。



3. 以上で組み立て完了です。


VESAマウント取付

本製品はVESAマウントの取付に対応しています。
取付の詳細についてはクイックスタートガイドに
記載されているQRコードを読み取り、ご確認ください。

※VESAマウンターは市販品をご用意ください

OSD(設定画面)操作ボタンについて

液晶パネル下端のOSD操作ボタンで
各モードの選択や、OSDを表示することができます。



- 1 メニューボタン: OSDを表示、決定
- 2 下ボタン: メニューを下に進む、輝度調整(ショートカット)
- 3 上ボタン: メニューを上に進む、入力信号選択(ショートカット)
- 4 Eボタン: メニューを戻る
- 5 電源ボタン: モニターの電源オン/オフ

※白LED点灯: 正常に動作しています
※赤LED点灯: 映像信号が出力されていないか、正常に接続されていません
※ショートカット操作はOSD設定から変更することができます

その他、製品情報や詳細なご使用方法についてはこちらのURL
または下部のQRコードからご確認ください。


<https://www.links.co.jp/item/titan-army-p2510g2/>

ケーブルの接続方法について

警告: ACアダプターを
しっかりと奥まで接続した後、
コンセントへ接続してください。

ご利用いただく映像入力端子に
ケーブルを接続し、お手持ちの
映像出力端子に接続してください。


HDMIケーブル以外の
ケーブルは付属していません。
必要に応じてDisplayPort等のケーブルを
別途ご用意ください。




内容物




モニター




スタンド



ベース



HDMIケーブル



AC アダプター

※ACアダプターは製品付属のものをご使用ください。

本製品の保証には購入証明書(レシート・納品書)が必要です。製品の保証規定についてはホームページをご覧ください。
製品サポートは販売店またはホームページのお問合せフォームへお問い合わせください。
本製品を設置する際は、必ず平坦な場所へ設置してください。不安定な場所へ設置した場合、モニターが倒れる恐れがあります。
液晶パネルの取り扱いには十分注意してください。強い衝撃が加わると、破損する恐れがあります。
液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素が見える場合があります。
同じ画像を長時間表示すると表示面にシミやムラ、焼き付きが発生する場合があります。
HDR機能を使用する際は、モニターと接続機器の両方でHDR設定を有効にする必要があります。
液晶パネルのクリーニングの際は柔らかい布で軽く乾拭きしてください。
汚れが酷い場合は、柔らかい布に少量の水をしめらせて拭き取り、最後に乾いた布で軽く乾拭きしてください。
アルコール、シンナー等の消毒薬は液晶パネル面をいためるため使用しないでください。

製品情報・詳細



Titan Army
国内正規販売代理店



製品サポートフォーム
<https://otoiawase.jp/do/public/form/links55/1/>

株式会社リンクスインターナショナル
<https://www.links.co.jp/>